Монтажная пена KRASS Professional V50 всесезонная

Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и строительных деталей.
- Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и щелей.

СВОЙСТВА

- Низкое вторичное расширение.
- Стабильный и равномерный выход.
- Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом для установки и фиксации оконных и дверных блоков.
- Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.
- Обеспечивает звуко- и термоизоляцию.
- Затвердевшая пена подлежит резке, оштукатуриванию, окрашиванию.
- Выход пены: до 51л. (23°C,50%RH).
- Вторичное расширение: до 65%.
- Время первичной обработки: до 25-30 мин. (23°C,50%RH).
- Время полного затвердевания: 24-48 часов.
- Температура применения: от -10°C до +30°C.
- Температура баллона при использовании: от +5° C до +25°C.
- Термостойкость затвердевшей пены: от -50° C до +90°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения выше нуля увлажнить рабочие поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Температура баллона при использовании должна быть : +5 С…+25°С (оптимально около +20° С). Холодный баллон необходимо выдержать при комнатной температуре не менее, чем 24 ч.
Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей от -10°С до +30°С.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 20 раз в течение 30 секунд и присоединить его к адаптеру пистолета. Выход пены контролировать путем вращения регулировочного винта пистолета. Рабочее положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в объеме. После окончания работ сразу очистить пистолет путем присоединения баллона с очищающей жидкостью Krass PU Cleaner.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя. Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.

ИНСТРУМЕНТ

Профессиональный пистолет для пены.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +25°С. Допускается кратковременная транспортировка

при температуре до -20°С. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С. Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).